



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL

JOSÉ DE FREITAS

EXTRATO/RESULTADO FINAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP N° 013/2023 – PMJF/PI

REF. PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2023 – PMJF/PI – VINCULADO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 085/2023 – PMJF/PI

OBJETO: SRP – Manutenção equipamentos (...) - Pregoeira UL/SAF: CLARICE CRISTINA DA COSTA RAMOS – UL/SAF – PMJF /PI

(Adjudicação: 24/04/2023 – Homologação: 24/04/2023)

EMPRESA BENEFICIÁRIA: JOSE F SANTOS LTDA – (CNPJ n°: 18.665.078/0001-90)				
LOTE I – SRP – OBJETO: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COTA PRINCIPAL)				
ITEM	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO/OBJETO	QUANTIDADE PREVISTA (Até)	VLL/Unit/Reg.(R\$)
01	UND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA KYOCERA FS-1035/M2035DN/2810/1135	135	184,65
02	UND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA KYOCERA M2040/M2640	285	211,00
03	UND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA P/ KYO FS-1025MFP/1120	27	90,00
04	UND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA KYOCERA M3550	27	211,10
05	UND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA KYOCERA M3655	27	211,30
06	UND	REPARAÇÃO DA PLACA FONTE DE ALTA TENSÃO KYOCERA FS-1035/M2035DN/2810/1135	40	264,00
07	UND	REPARAÇÃO DA PLACA FONTE BAIXA TENSÃO KYOCERA FS-1035/M2035DN/2810/1135	09	158,05
08	UND	REPARAÇÃO DA PLACA FONTE DE SCANNER KYOCERA FS-1035/M2035DN/2810/1135	45	339,70
09	UND	REPARAÇÃO DA PLACA FONTE BAIXA TENSÃO M2040/M2640	13	222,50
10	UND	REPARAÇÃO DA PLACA FONTE ALTA TENSÃO M2040/M2640	45	324,60
11	UND	REPARAÇÃO DA PLACA DE SCANNER M2040/M2640	72	258,80
12	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE IMAGEM FS-1035/M2035DN/2810/1135	72	331,40
13	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE IMAGEM PARA KYOCERA M2040/M2640	165	361,70
14	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE IMAGEM FS-1025MFP/1120/1020	08	218,70
15	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE IMAGEM KYOCERA M3550	09	1.097,10
16	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE IMAGEM KYOCERA M3655	09	1.497,60
17	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE REVELAÇÃO FS-1035/M2035DN/2810/1135	09	362,50
18	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE REVELAÇÃO PARA KYOCERA M2040/M2640	72	373,80
19	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE REVELAÇÃO FS-1025MFP/1120/1020	09	173,30
20	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE REVELAÇÃO KYOCERA M3550	18	422,89
21	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE REVELAÇÃO KYOCERA M3655	18	422,89
22	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE FUSÃO KYOCERA M3550	18	468,35
23	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE FUSÃO KYOCERA FS-1035/M2035DN/2810/1135	18	474,35
24	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE FUSÃO M2040/M2640	84	746,19
25	UND	REPARAÇÃO NO CONJUNTO DE SAÍDA M2035/2810/1135/1035/M2040/2640	40	211,03
26	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE FUSÃO FS-1025MFP/1120/1020	09	108,92
27	UND	REPARAÇÃO DO CONJUNTO DE SAÍDA FS-1025MFP/1120/1020	09	140,70
28	UND	REPARAÇÃO DO CONJUNTO DE SAÍDA KYOCERA M3550	18	237,55
29	UND	REPARAÇÃO DO CONJUNTO DE SAÍDA KYOCERA M3655	18	237,55
30	UND	REPARAÇÃO DO CONJUNTO DE TRAÇÃO DA FUSÃO KYOCERA M2040DN/2640	27	562,91
31	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE TRANSPORTE M2040/M2640	25	540,21
32	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE TRANSPORTE KYOCERA FS-1035	27	240,60
33	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE TRANSPORTE FS-1025MFP/1120/1020	09	114,25
34	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE TRANSPORTE KYOCERA M3550	18	279,19
35	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE TRANSPORTE KYOCERA M3655	18	279,19
36	UND	REPARAÇÃO DA TAMPA TRASEIRA KYOCERA	04	59,05
37	UND	REPARAÇÃO DA BANDEJA BYPASS M2035/2040/1035/1135/2810/M2640	04	81,72
38	UND	REPARAÇÃO DA BANDEJA CASSETTE M2035/2040/1035/1135/2810/M2640	04	96,85
39	UND	REPARAÇÃO DA BANDEJA BYPASS KYOCERA M3550/3655	09	191,42
40	UND	REPARAÇÃO DA BANDEJA CASSETTE KYOCERA M3550/3655	09	214,12
41	UND	REPARAÇÃO DE EMBREAGEM KYOCERA M2035/1035/1135/2810	18	218,66
42	UND	REPARAÇÃO DE EMBREAGEM KYOCERA M2040/2640	18	235,30
43	UND	REPARAÇÃO DE EMBREAGEM KYOCERA M3550/3650	09	159,65
44	UND	REPARAÇÃO DO PAINEL KYOCERA M3655/3550	09	163,42
45	UND	REPARAÇÃO DO PAINEL FS-1020MFP/1025/1120	04	96,85
46	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE LASER KYOCERA M3550	16	555,35
47	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE LASER KYOCERA M3655	16	570,48
48	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE LASER FS-1025MFP/1120/1020	04	136,20
49	UND	REPARAÇÃO DO REGISTRO M2035/2810/1135/1035/M2040/2640	90	555,35
50	UND	REPARAÇÃO DO SCANNER M3550/3655	35	240,60
51	UND	REPARAÇÃO DO SCANNER M2035/2810/1135/1035/M2040/2640	45	238,33
52	UND	REPARAÇÃO DO ADF KYOCERA M3655/3550	09	612,85
53	UND	REPARAÇÃO DO ADF M2035/2040/1035/1135/2810	09	245,14
54	UND	REPARAÇÃO DO PAINEL M2035/2040/1035/1135/2810	04	204,30
55	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE LASER M2035/2040/1035/1135/2810	09	238,30
56	UND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO BROTHER DCP 2540/2740	225	160,40
57	UND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BROTHER 5502/5652	325	161,90
58	UND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BROTHER 8112/8512/8510/8080	27	93,81
59	UND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BROTHER 7065/7055/7360	45	73,28
60	UND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BROTHER DCP 1512/1617/1060	225	96,84
61	UND	REPARAÇÃO DA PLACA FONTE DE ALTA TENSÃO BROTHER 5502/5652	27	213,36
62	UND	REPARAÇÃO DA PLACA FONTE DE ALTA TENSÃO BROTHER 2540/2740	27	193,69
63	UND	REPARAÇÃO DA PLACA FONTE DE ALTA TENSÃO BROTHER 8080/8112	09	157,38
64	UND	REPARAÇÃO DA PLACA FONTE DE ALTA TENSÃO BROTHER 1512	45	153,60
65	UND	REPARAÇÃO DA PLACA FONTE BAIXA TENSÃO BROTHER 5502/5602	20	135,50
66	UND	REPARAÇÃO DA PLACA FONTE BAIXA TENSÃO BROTHER 2540/2740	09	142,30
67	UND	REPARAÇÃO DA PLACA FONTE BAIXA TENSÃO BROTHER 8080/8112	04	142,99
68	UND	REPARAÇÃO DA PLACA FONTE BAIXA TENSÃO BROTHER 1512	16	217,90
69	UND	REPARAÇÃO DA PLACA DE SCANNER BROTHER 5502/5602	45	222,45
70	UND	REPARAÇÃO DA PLACA DE SCANNER BROTHER 2540/2740	35	188,39
71	UND	REPARAÇÃO DA PLACA DE SCANNER BROTHER 8080/8112	13	89,28



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL

JOSÉ DE FREITAS

72	UND	REPARAÇÃO DA PLACA DE SCANNER BROTHER 1512	16	146,02
73	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE IMAGEM BROTHER 1512/1060	270	63,55
74	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE IMAGEM BROTHER 2540/2740	225	74,15
75	UND	REPARAÇÃO UNIDADE DE IMAGEM BROTHER 8080	18	45,39
76	UND	REPARAÇÃO UNIDADE DE IMAGEM BROTHER 5502/5652	320	102,89
77	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE REVELAÇÃO BROTHER 1512	270	47,66
78	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE REVELAÇÃO BROTHER 2540/2740	180	67,33
79	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE REVELAÇÃO BROTHER 8080/8085	69	31,77
80	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE REVELAÇÃO BROTHER 5502/5652	320	127,10
81	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE REVELAÇÃO BROTHER 7055	45	35,56
82	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE FUSÃO BROTHER 8080/8085/7065	45	101,39

1. As quantidades foram previstas para o trimestre por Unidade Administrativa, as quais deverão ser registradas em ata de registro geral, admitidas as mesmas quantidades para o trimestre seguinte e, assim sucessivamente.

EMPRESA BENEFICIÁRIA: JOSE F SANTOS LTDA – (CNPJ nº: 18.665.078/0001-90)				
LOTE II - SRP – OBJETO: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COTA RESERVADA)				
ITEM	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO/OBJETO	QUANTIDADE PREVISTA (Até)	VLL/Unit/Reg. (R\$)
1	UND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA KYOCERA FS-1035/M2035DN/2810/1135	15	149,91
2	UND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA KYOCERA M2040/M2640	30	171,30
3	UND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA P/ KYO FS-1025MFP/1120	03	73,03
4	UND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA KYOCERA M3550	03	171,30
5	UND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA KYOCERA M3655	03	171,30
6	UND	REPARAÇÃO DA PLACA FONTE DE ALTA TENSÃO KYOCERA FS-1035/M2035DN/2810/1135	09	214,28
7	UND	REPARAÇÃO DA PLACA FONTE BAIXA TENSÃO KYOCERA FS-1035/M2035DN/2810/1135	01	128,33
8	UND	REPARAÇÃO DA PLACA FONTE DE SCANNER KYOCERA FS-1035/M2035DN/2810/1135	05	275,68
9	UND	REPARAÇÃO DA PLACA FONTE BAIXA TENSÃO M2040/M2640	02	180,52
10	UND	REPARAÇÃO DA PLACA FONTE ALTA TENSÃO M2040/M2640	05	263,40
11	UND	REPARAÇÃO DA PLACA DE SCANNER M2040/M2640	08	209,98
12	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE IMAGEM FS-1035/M2035DN/2810/1135	08	268,93
13	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE IMAGEM PARA KYOCERA M2040/M2640	18	293,49
14	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE IMAGEM FS-1025MFP/1120/1020	01	177,44
15	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE IMAGEM KYOCERA M3550	01	890,30
16	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE IMAGEM KYOCERA M3655	01	1.215,10
17	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE REVELAÇÃO FS-1035/M2035DN/2810/1135	01	294,10
18	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE REVELAÇÃO PARA KYOCERA M2040/M2640	08	303,31
19	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE REVELAÇÃO FS-1025MFP/1120/1020	01	140,60
20	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE REVELAÇÃO KYOCERA M3550	02	343,22
21	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE REVELAÇÃO KYOCERA M3655	02	343,22
22	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE FUSÃO KYOCERA M3550	02	380,06
23	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE FUSÃO KYOCERA FS-1035/M2035DN/2810/1135	02	384,97
24	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE FUSÃO M2040/M2640	09	605,40
25	UND	REPARAÇÃO NO CONJUNTO DE SAÍDA M2035/2810/1135/1035/M2040/2640	05	171,30
26	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE FUSÃO FS-1025MFP/1120/1020	01	88,41
27	UND	REPARAÇÃO DA CONJUNTO DE SAÍDA FS-1025MFP/1120/1020	01	114,20
28	UND	REPARAÇÃO DO CONJUNTO DE SAÍDA KYOCERA M3550	02	192,79
29	UND	REPARAÇÃO DO CONJUNTO DE SAÍDA KYOCERA M3655	02	192,79
30	UND	REPARAÇÃO DO CONJUNTO DE TRAÇÃO DA FUSÃO KYOCERA M2040DN/2640	03	456,81
31	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE TRANSPORTE M2040/M2640	03	438,39
32	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE TRANSPORTE KYOCERA FS-1035	03	195,25
33	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE TRANSPORTE FS-1025MFP/1120/1020	01	92,71
34	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE TRANSPORTE KYOCERA M3550	02	226,56
35	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE TRANSPORTE KYOCERA M3655	02	226,56
36	UND	REPARAÇÃO DA TAMPA TRASEIRA KYOCERA	01	47,89
37	UND	REPARAÇÃO DA BANDEJA BYPASS M2035/2040/1035/1135/2810/M2640	01	66,31
38	UND	REPARAÇÃO DA BANDEJA CASSETTE M2035/2040/1035/1135/2810/M2640	01	78,59
39	UND	REPARAÇÃO DA BANDEJA BYPASS KYOCERA M3550/3655	01	155,34
40	UND	REPARAÇÃO DA BANDEJA CASSETTE KYOCERA M3550/3655	01	173,76
41	UND	REPARAÇÃO DE EMBREAGEM KYOCERA M2035/1035/1135/2810	02	177,44
42	UND	REPARAÇÃO DE EMBREAGEM KYOCERA M2040/2640	02	190,95
43	UND	REPARAÇÃO DE EMBREAGEM KYOCERA M3550/3650	01	129,55
44	UND	REPARAÇÃO DO PAINEL KYOCERA M3655/3550	01	132,62
45	UND	REPARAÇÃO DO PAINEL FS-1020MFP/1025/1120	01	78,59
46	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE LASER KYOCERA M3550	03	88,41
47	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE LASER KYOCERA M3655	03	114,20
48	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE LASER FS-1025MFP/1120/1020	01	192,79
49	UND	REPARAÇÃO DO REGISTRO M2035/2810/1135/1035/M2040/2640	05	192,79
50	UND	REPARAÇÃO DO SCANNER M3550/3655	05	456,81
51	UND	REPARAÇÃO DO SCANNER M2035/2810/1135/1035/M2040/2640	05	438,39
52	UND	REPARAÇÃO DO ADF KYOCERA M3655/3550	01	195,25
53	UND	REPARAÇÃO DO ADF M2035/2040/1035/1135/2810	01	92,71
54	UND	REPARAÇÃO DO PAINEL M2035/2040/1035/1135/2810	01	226,56
55	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE LASER M2035/2040/1035/1135/2810	01	226,56
56	UND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO BROTHER DCP 2540/2740	25	47,89
57	UND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BROTHER 5502/5652	25	66,31
58	UND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BROTHER 8112/8512/8510/8080	03	78,59
59	UND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BROTHER 7065/7055/7360	05	155,34
60	UND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BROTHER DCP 1512/1617/1060	25	173,76
61	UND	REPARAÇÃO DA PLACA FONTE DE ALTA TENSÃO BROTHER 5502/5652	03	177,44
62	UND	REPARAÇÃO DA PLACA FONTE DE ALTA TENSÃO BROTHER 2540/2740	03	190,95



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL

JOSÉ DE FREITAS

63	UND	REPARAÇÃO DA PLACA FONTE DE ALTA TENSÃO BROTHER 8080/8112	01	129,55
64	UND	REPARAÇÃO DA PLACA FONTE DE ALTA TENSÃO BROTHER 1512	05	132,62
65	UND	REPARAÇÃO DA PLACA FONTE BAIXA TENSÃO BROTHER 5502/5602	04	78,59
66	UND	REPARAÇÃO DA PLACA FONTE BAIXA TENSÃO BROTHER 2540/2740	01	450,67
67	UND	REPARAÇÃO DA PLACA FONTE BAIXA TENSÃO BROTHER 8080/8112	01	462,95
68	UND	REPARAÇÃO DA PLACA FONTE BAIXA TENSÃO BROTHER 1512	03	110,50
69	UND	REPARAÇÃO DA PLACA DE SCANNER BROTHER 5502/5602	05	450,67
70	UND	REPARAÇÃO DA PLACA DE SCANNER BROTHER 2540/2740	04	195,25
71	UND	REPARAÇÃO DA PLACA DE SCANNER BROTHER 8080/8112	02	193,40
72	UND	REPARAÇÃO DA PLACA DE SCANNER BROTHER 1512	02	118,50
73	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE IMAGEM BROTHER 1512/1060	30	51,57
74	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE IMAGEM BROTHER 2540/2740	25	60,17
75	UND	REPARAÇÃO UNIDADE DE IMAGEM BROTHER 8080	02	36,80
76	UND	REPARAÇÃO UNIDADE DE IMAGEM BROTHER 5502/5652	30	83,50
77	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE REVELAÇÃO BROTHER 1512	30	38,68
78	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE REVELAÇÃO BROTHER 2540/2740	20	54,64
79	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE REVELAÇÃO BROTHER 8080/8085	10	25,78
80	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE REVELAÇÃO BROTHER 5502/5652	29	103,15
81	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE REVELAÇÃO BROTHER 7055	05	28,85
82	UND	REPARAÇÃO DA UNIDADE DE FUSÃO BROTHER 8080/8085/7065	06	82,27

OBS. As quantidades foram previstas para o trimestre por Unidade Administrativa, as quais deverão ser registradas em ata de registro geral, admitidas as mesmas quantidades para o trimestre seguinte e, assim sucessivamente.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

1. A Empresa Beneficiária do Registro poderá ser convocada observando as disposições da ATA GERAL - SRP e respectivo contrato administrativo eventualmente firmado;
2. A beneficiária poderá ser contratada pela Administração, por si ou por suas unidades administrativas, cujo titular deve informar o recurso orçamentário de suporte para a despesa, pedido de liberação;
3. O pedido, a Liberação e/ou a Ordem de Compras (OC) ou outro instrumento congêneres, serão controlados por unidade administrativa responsável pelo gerenciamento da ARP – UL/SAF com vista a assegurar o regular controle;
4. A qualquer tempo da execução, poderá a beneficiária ser convocada para renegociar melhores condições ou preços de acordo com o comportamento do mercado;
5. Deverá ser observada a disposições das normas regulamentares pertinentes e vigentes, bem como suas alterações;
6. O procedimento foi regularmente analisado e homologado pela autoridade superior.
7. Publique-se na forma da Lei.

Rummenigge Ribeiro da Rocha
Secretário de Administração e Finanças – PMJF/PI
GERENCIADOR – SRP – UL/SAF

Ciente: **ROGER COQUEIRO LINHARES**
PREFEITO MUNICIPAL – PMJF/PI